

Вакуумные присоски

Вакуумная присоска ZP3

- Диаметр присоски $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 16$.
- Компактная
- Быстроразъемные соединители "ёлочка" для трубки $\varnothing 2$.



Тип
Плоская
Плоская с пазами
Сильфонная

Компактная / малой высоты ZP2

- Компактная, для захвата мелких деталей.
- Диаметр присоски $\varnothing 0,8 \sim \varnothing 15$.



Тип
Компактная
Малой высоты
С соплом

Тонкая плоская присоска ZP2

- Для захвата тонких плоских листовых материалов, например, виниловых пленок.
- Диаметр присоски: $\varnothing 5 \sim \varnothing 30$.



Тип
Плоская тонкая
Плоская

Сильфонная присоска ZP2

- Для деталей с круглой или наклонной поверхностью.
- Диаметр присоски: $\varnothing 2 \sim \varnothing 46$.




4.5-гофрированная сильфонная присоска ZP2

- Для захвата деталей разной формы и движущихся на большой скорости.
- Материал присоски: силиконовый каучук (A40, A50, A60).
- Диаметр присоски: $\varnothing 15, \varnothing 20, \varnothing 30, \varnothing 40, \varnothing 46$.



Овальная присоска ZP2

- Для деталей прямоугольной формы.
- Размеры присоски: от 3.5x7 до 8x30.




Присоска с буфером ZP2

- Подвод вакуума сверху.
- Диаметр: $\varnothing 2 \sim \varnothing 8$.




Не оставляющая следов ZP2

- Для случаев, когда недопустимы следы присоски на детали.
- Диаметр присоски: $\varnothing 4 \sim \varnothing 125$.




Из губчатого материала ZP2

- Для работы со ступенчатыми поверхностями.
- Диаметр присоски: $\varnothing 4 \sim \varnothing 15$.



Усиленная присоска ZP2


- Для тяжелых и крупногабаритных деталей.
- Диаметр присоски: $\varnothing 32 \sim \varnothing 340$.



Вакуумные присоски

Присоски специальной формы ZP2

- Для переноса дисков (CD, DVD).
- Для фиксации ЖК панелей, листов стекла и т.д.



Тип
Для переноса CD и DVD
Для фиксации панелей

Вакуумная присоска ZP

- Разнообразие моделей для широкого ряда применений.
- Форма: плоская, плоская с ребрами, плоская тонкая, плоская с ребрами, глубокая, сильфонная.
- Диаметр присоски: $\varnothing 2 \sim \varnothing 50$.



Усиленная/большого диаметра ZPT/ZPX

- Для переноса тяжелых или больших деталей, таких как экраны телевизоров и детали кузовов автомобилей.
- Диаметр присоски: $\varnothing 40 \sim \varnothing 125$.



Сильфонная большого диаметра ZPT/ZPX

- Прекрасно подходит для деталей с неровной поверхностью, тяжелых или большого размера.
- Диаметр присоски $\varnothing 40 \sim \varnothing 125$.



Вакуумная присоска с шарнирным соединением ZPT/ZPR

- Для захвата предметов с поверхностью присоса, расположенной не горизонтально.
- Диаметр присоски: $\varnothing 10 \sim \varnothing 50$.



Бесконтактный захват XT661

- Для бесконтактной транспортировки изделий с неровной, запыленной или липкой поверхностью.
- Захватывает детали на расстоянии до 10 мм от поверхности.
- Доступны 2 типа:
 - Вихревой захват. Подъемная сила до 44 Н
 - На принципе Бернулли (эжекционный). Вибрация перемещаемых деталей не превышает ± 0.01 мм.

